


8061184

Ausgabe

FESTO

CP Factory/CP Lab

Original-
Betriebsanleitung



Festo Didactic
8061184 de
06/2023

Bestell-Nr.: 8061184
Stand: 06/2023
Autoren: Olaf Schober
Layout: Frank Ebel
Dateiname: CP-AM-OUT-D-8061184-A002.docx

© Festo Didactic SE, Rechbergstraße 3, 73770 Denkendorf, Germany, 2023



+49 711 3467-0

+49 711 34754-88500



www.festo-didactic.com



did@festo.com

Original Betriebsanleitung

© 2023 alle Rechte sind der Festo Didactic SE vorbehalten.



Soweit in dieser Betriebsanleitung nur von Lehrer, Schüler etc. die Rede ist, sind selbstverständlich auch Lehrerinnen, Schülerinnen etc. gemeint. Die Verwendung nur einer Geschlechtsform soll keine geschlechtsspezifische Benachteiligung sein, sondern dient nur der besseren Lesbarkeit und dem besseren Verständnis der Formulierungen.

| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | <p>Diese Betriebsanleitung muss dem Anwender ständig zur Verfügung stehen. Vor Inbetriebnahme muss die Betriebsanleitung gelesen werden. Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Bei Missachten kann es zu schweren Personen- oder Sachschäden kommen.</p> |

Hauptdokument

zugehörige Dokumente in der Anlage:

Sicherheitshinweise zum Transport (Druck / elektronisch)

Datenblätter der Komponenten (Druck / elektronisch)

Schaltplan (Druck / elektronisch)

Inhalt

| | | |
|--------|--|----|
| 1 | Sicherheitshinweise | 5 |
| 1.1 | Warnhinweissystem | 5 |
| 1.2 | Piktogramme | 6 |
| 1.3 | Allgemeine Voraussetzungen zur Installation des Produkts | 7 |
| 1.4 | Allgemeine Voraussetzungen zum Betreiben der Geräte | 7 |
| 2 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 8 |
| 3 | Für Ihre Sicherheit | 9 |
| 3.1 | Wichtige Hinweise | 9 |
| 3.2 | Qualifizierte Personen | 10 |
| 3.3 | Verpflichtung des Betreibers | 10 |
| 3.4 | Verpflichtung der Auszubildenden | 10 |
| 4 | Grundlegende Sicherheitshinweise | 11 |
| 4.1 | Allgemein | 11 |
| 4.2 | Mechanik | 11 |
| 4.3 | Elektrik | 12 |
| 4.4 | Pneumatik | 14 |
| 4.5 | Cyber Security | 16 |
| 4.6 | Weitere Sicherheitshinweise | 17 |
| 4.7 | Gewährleistung und Haftung | 18 |
| 4.8 | Gewährleistung und Haftung für Anwendungsbeispiele | 18 |
| 4.9 | Transport | 19 |
| 4.10 | Typenschild | 20 |
| 4.11 | CE Konformitätserklärung | 21 |
| 4.12 | Produktsicherheit | 24 |
| 4.13 | Schutzeinrichtungen | 25 |
| 4.13.1 | Not-Halt | 25 |
| 4.13.2 | Weitere Schutzeinrichtungen | 25 |
| 5 | Technische Daten | 26 |
| 6 | Aufbau und Funktion | 28 |
| 6.1 | Transport | 28 |
| 6.2 | Systemüberblick | 30 |
| 6.3 | Das Applikationsmodul Ausgabe | 31 |
| 6.3.1 | Elektrik | 32 |
| 6.3.2 | Pneumatik | 36 |
| 6.4 | Funktion | 38 |
| 6.5 | 1.2 Ablaufbeschreibung | 38 |
| 6.6 | Elektrische Anschlüsse | 40 |
| 6.6.1 | Übersicht | 40 |
| 6.6.2 | E/A Modul XD1 | 41 |
| 7 | Inbetriebnahme | 42 |
| 7.1 | Arbeitsplatz | 42 |
| 7.2 | Sichtprüfung | 43 |
| 7.3 | Sicherheitsvorschriften | 43 |
| 7.4 | Montage | 44 |



| | |
|---|----|
| 7.4.1 CP Applikationsmodul an CP Lab Band montieren | 44 |
| 7.4.2 CP Applikationsmodul elektrisch an CP Lab Band anschließen | 48 |
| 7.4.3 Pneumatischer Anschluss von Applikationsmodulen (optional – nicht an allen Applikationsmodulen verfügbar) | 50 |
| 7.4.4 CP Applikationsmodul an CP Factory Grundmodul montieren | 51 |
| 7.4.5 CP Applikationsmodul elektrisch an Grundmodul CP Factory anschließen | 54 |
| 7.4.6 Pneumatischer Anschluss von Applikationsmodulen | 55 |
| 7.5 Sensoren justieren | 56 |
| 7.5.1 Lichtleiter (Werkstückerkennung) | 56 |
| 7.5.2 Näherungsschalter (Zylinder Z-Achse & Greifer) | 58 |
| 7.5.3 Näherungsschalter (Referenzschalter - X-Achse) | 60 |
| 7.6 Drosselrückschlagventile einstellen | 62 |
| 8 Bedienung | 64 |
| 8.1 Applikationsmodul Ausgabe am HMI einrichten | 64 |
| 8.2 Transitionen des Applikationsmoduls | 68 |
| 8.3 Prozess des Applikationsmoduls | 70 |
| 8.4 Ablaufdiagramm | 72 |
| 8.4.1 MES Parameter (OUT) | 75 |
| 8.4.2 Default Parameter (OUT) | 75 |
| 9 Meldetexte und interaktive Fehlermeldungen am HMI | 76 |
| 9.1 Meldetexte | 77 |
| 9.2 Interaktive Fehlermeldungen | 78 |
| 9.2.1 Default Betrieb | 78 |
| 9.2.2 MES Betrieb | 79 |
| 9.2.3 Generell | 79 |
| 9.2.4 Applikationsmodul Ausgabe | 79 |
| 10 Ersatzteilliste | 80 |
| 10.1 Elektrische Teile | 80 |
| 10.2 Pneumatische Teile | 80 |
| 11 Wartung und Reinigung | 81 |
| 12 Weitere Informationen und Aktualisierungen | 82 |
| 13 Entsorgung | 83 |



1 Sicherheitshinweise



1.1 Warnhinweissystem


Diese Betriebsanleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind in der Betriebsanleitung durch ein Sicherheitssymbol gekennzeichnet. Hinweise, die sich nur auf Sachschäden beziehen, haben kein Sicherheitssymbol.

Die unten aufgeführten Hinweise sind nach Gefahrengrad sortiert.

| | |
|---|--|
|  |  GEFAHR |
| | <p>... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Körperverletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.</p> |

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <p>... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Körperverletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.</p> |

| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | <p>... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu mittleren und leichten Körperverletzungen oder zu schwerem Sachschaden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.</p> |

| | |
|---|---|
|  | HINWEIS |
| | <p>... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschaden oder Funktionsverlust führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.</p> |

Wenn mehr als ein Gefahrengrad vorliegt, wird der Sicherheitshinweis verwendet, der den höchsten Gefahrengrad darstellt. Ein Sicherheitshinweis kann neben dem Personenschaden auch einen Sachschaden enthalten.

Gefährdungen, die nur einen Sachschaden zur Folge haben, werden als „Hinweis“ beschrieben.

1.2 Piktogramme

Dieses Dokument und die beschriebene Hardware enthalten Hinweise auf mögliche Gefahren, die bei unsachgemäßem Einsatz des Systems auftreten können.

Folgende Piktogramme werden verwendet:



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.



Das Gerät vor Installations-, Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Warnung vor Handverletzungen



Warnung vor dem Heben schwerer Lasten



Informationen und/oder Verweise auf andere Dokumentationen

1.3 Allgemeine Voraussetzungen zur Installation des Produkts

- Festo Didactic Produkte dürfen nur für die in der jeweiligen Betriebsanleitung beschriebenen Anwendungen verwendet werden. Wenn Produkte und Komponenten anderer Hersteller verwendet werden, müssen diese von Festo empfohlen oder genehmigt werden.
- Der ordnungsgemäße Transport, die Lagerung, die Installation, die Montage, die Inbetriebnahme, der Betrieb und die Wartung sind erforderlich, um einen sicheren Betrieb der Produkte zu gewährleisten.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Die Angaben in der jeweiligen Betriebsanleitung sind zu beachten.
- Die Sicherheitseinrichtungen sind arbeitstäglich zu überprüfen
- Anschlussleitungen müssen vor der Verwendung auf Beschädigung geprüft werden. Bei Beschädigung müssen diese ersetzt werden.

Anschlussleitungen müssen den Mindestspezifikationen entsprechen.

1.4 Allgemeine Voraussetzungen zum Betreiben der Geräte

Allgemeine Anforderungen bezüglich des sicheren Betriebs der Anlage:

- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des jeweiligen Landes zu beachten.
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch einen Arbeitsverantwortlichen überwacht werden.
 - Ein Arbeitsverantwortlicher ist eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person mit Kenntnis von Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsvorschriften mit aktenkundiger Unterweisung.

Der Labor- oder Unterrichtsraum muss mit den folgenden Einrichtungen ausgestattet sein:

- Es muss eine NOT-AUS-Einrichtung vorhanden sein.
 - Innerhalb und mindestens ein NOT-AUS außerhalb des Labor- oder Unterrichtsraums.
- Der Labor- oder Unterrichtsraum ist gegen unbefugtes Einschalten der Betriebsspannung bzw. der Druckluftversorgung zu sichern.
 - z. B. Schlüsselschalter
 - z. B. abschließbare Einschaltventile
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) geschützt werden.
 - RCD-Schutzschalter mit Differenzstrom ≤ 30 mA, Typ B. Bei Betrieb von Maschinen mit nicht vermeidbarem Ableitstrom sind geeignete Maßnahmen zu treffen und diese in der Arbeitsplatzgefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch Überstromschutzeinrichtungen geschützt sein.
 - Sicherungen oder Leitungsschutzschalter
- Es dürfen keine Geräte mit Schäden oder Mängeln verwendet werden.
 - Schadhafte Geräte sind zu sperren und aus dem Labor- oder Unterrichtsraum zu entnehmen.
 - Beschädigte Verbindungsleitungen, Druckluftschläuche und Hydraulikschläuche stellen ein Sicherheitsrisiko dar und müssen aus dem Labor- oder Unterrichtsraum entfernt werden.
- Sicherheitseinrichtungen müssen arbeitstäglich auf deren Funktion überprüft werden.
- Anschlussleitungen und Zubehör muss vor der Verwendung auf Beschädigung geprüft werden

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Komponenten und Systeme von Festo Didactic sind nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung im Lehr- und Ausbildungsbetrieb
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand

Die Komponenten und Systeme sind nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen der Komponenten entstehen.

Das Lernsystem von Festo Didactic ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Auszubildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, beachten.

Die Ausbildung an komplexen Maschinen stellt ein höheres Gefährdungspotential dar. Der Betreiber muss eine Arbeitsplatzgefährdungsanalyse erstellen und dokumentieren. Die Auszubildenden sind vor dem Arbeiten in allen sicherheitsrelevanten Punkten zu unterweisen.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz dieses Gerätes außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Erweiterungen oder Zubehör muss von Festo Didactic genehmigt sein und darf nur im Rahmen des dafür vorgesehenen Verwendungszweckes eingesetzt werden.


Die Maschine entspricht zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung den Anforderungen der europäischen Richtlinien. Mit der Veränderung der Maschine erlischt die CE-Konformitätsbestätigung des Herstellers. Nach einer wesentlichen Änderung muss die CE-Konformität neu bewertet werden.



3 Für Ihre Sicherheit

3.1 Wichtige Hinweise

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Komponenten und Systeme von Festo Didactic ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

Diese Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um die Komponenten und Systeme sicherheitsgerecht zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise sind von allen Personen zu beachten, die mit diesen Komponenten und Systemen arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen! |

| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | <ul style="list-style-type: none">• Durch unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen können unvorhersehbare Betriebszustände entstehen. Führen Sie keine Reparaturen oder Veränderungen an den Komponenten und Systemen durch, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. |

3.2 Qualifizierte Personen

- Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von Personen bedient werden, die für die jeweilige Aufgabe gemäß der Betriebsanleitung, insbesondere den Sicherheitshinweisen, qualifiziert ist.
- Qualifizierte Personen sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung in der Lage sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefahren bei der Arbeit mit diesem Produkt zu vermeiden.

3.3 Verpflichtung des Betreibers

Der sichere Betrieb der Station liegt in der Verantwortung des Betreibers!

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an den Komponenten und Systemen arbeiten zu lassen, die:

- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit, Sicherheitshinweise und die Unfallverhütungsvorschriften vertraut und in die Handhabung der Komponenten und Systeme eingewiesen sind,
- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
- der Betrieb nur durch qualifizierte Personen erfolgt,
- geeigneten organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden um einen sicheren Ausbildungsablauf /Training sicherzustellen,

Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals soll in regelmäßigen Abständen überprüft werden.



3.4 Verpflichtung der Auszubildenden

Alle Personen, die mit Arbeiten an den Komponenten und Systemen beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn:



- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung zu lesen,
- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten.



4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Allgemein



| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Die Auszubildenden dürfen nur unter Aufsicht einer Ausbilderin/eines Ausbilders an den Komponenten und Anlagen arbeiten. • Beachten Sie die Angaben der Datenblätter zu den einzelnen Komponenten, insbesondere auch alle Hinweise zur Sicherheit! • Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe). • Legen Sie keine Gegenstände auf der Oberseite von Schutzumhausungen ab. Durch Vibration können diese herunterfallen. |



4.2 Mechanik



| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Energieversorgung ausschalten! <ul style="list-style-type: none"> – Schalten Sie sowohl die Arbeitsenergie als auch die Steuerenergie aus, bevor Sie an der Schaltung arbeiten. – Greifen Sie nur bei Stillstand in den Aufbau. – Beachten Sie mögliche Nachlaufzeiten von Antrieben. • Verletzungsgefahr bei der Fehlersuche! <ul style="list-style-type: none"> – Benutzen Sie zur Betätigung von Sensoren ein Werkzeug, z.B. einen Schraubendreher. |

| | |
|---|--|
|  |  VORSICHT |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungen durch heiße Oberflächen <ul style="list-style-type: none"> – Im Betrieb können Geräte hohe Temperaturen erreichen, die bei Berührung zu Verbrennungen führen können. • Maßnahmen, wenn eine Wartung erforderlich ist. <ul style="list-style-type: none"> – Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. – Verwenden Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung, z. B. Schutzhandschuhe. |



4.3 Elektrik



| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Spannungsfrei schalten!<ul style="list-style-type: none">– Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie an der Schaltung arbeiten.– Beachten Sie, dass elektrische Energie in einzelnen Komponenten gespeichert sein kann. Informationen hierzu finden Sie in den Datenblättern und Betriebsanleitungen der Komponenten.– Warnung! Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde.• Gefahr durch Fehlfunktion<ul style="list-style-type: none">– Es dürfen keine offenen Flüssigkeiten an der Station gelagert werden (z.B. Getränke)– Bei Betauung (Feuchtigkeit an der Oberfläche) darf die Station nicht eingeschaltet werden.– Verlegen sie keine Rohre / Schläuche mit flüssigen Medien nahe der Maschine• Stromschlag durch Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung!<ul style="list-style-type: none">– Wenn Geräte an eine ungeeignete Stromversorgung angeschlossen werden, können freiliegende Komponenten gefährliche Spannungen führen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.– Verwenden Sie nur Netzteile, die SELV (Safety Extra Low Voltage) oder PELV- (Schutzkleinspannung) Ausgangsspannungen für alle Anschlüsse und Klemmen der Elektronikmodule.• Elektrischer Schlag, wenn keine Schutzleiterverbindung besteht<ul style="list-style-type: none">– Bei fehlenden oder falsch realisierten Schutzleiteranschlüssen für Geräte der Schutzklasse I können an berührbaren, leitfähigen Teilen hohe Spannungen anliegen die bei Berührung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.– Erden Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften. |

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Brandgefahr durch die Verwendung einer ungeeigneten Stromversorgung<ul style="list-style-type: none">– Wenn Geräte an eine ungeeignete Stromversorgung angeschlossen werden, kann es zu einer Überhitzung der Komponenten kommen, die einen Brand verursachen kann.– Verwenden Sie für alle Anschlüsse und Klemmen der Elektronikmodule nur Netzteile mit begrenzter Energie (LPS). |

| | |
|---|---|
|  |  VORSICHT |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie für die elektrischen Anschlüsse nur dafür vorgesehene Verbindungsleitungen. • Verlegen Sie Anschluss- und Verbindungsleitungen so, dass sie nicht geknickt, geschert oder gequetscht werden. Auf dem Fußboden verlegte Leitungen sind mit einer Kabelbrücke zu schützen. • Verlegen Sie Leitungen nicht über heiße Oberflächen. <ul style="list-style-type: none"> – Heiße Oberflächen sind mit einem Warnsymbol entsprechend gekennzeichnet. • Achten Sie darauf, dass Verbindungsleitungen nicht dauerhaft unter Zug stehen. • Geräte mit Erdungsanschluss sind stets zu erden. <ul style="list-style-type: none"> – Sofern ein Erdungsanschluss (grün-gelbe Laborbuchse) vorhanden ist, muss der Anschluss an Schutz Erde stets erfolgen. Die Schutz Erde muss stets als erstes (vor der Spannung) kontaktiert werden und darf nur als letztes (nach Trennung der Spannung) getrennt werden. – Einige Geräte haben einen hohen Ableitstrom. Diese Geräte müssen zusätzlich mit einem Schutzleiter geerdet werden. • Beim Ersetzen von Sicherungen: Verwenden Sie nur vorgeschriebene Sicherungen mit der richtigen Nennstromstärke und Auslösecharakteristik. • Wenn in den technischen Daten nicht anders angegeben, besitzt das Gerät keine integrierte Sicherung. • Bei <ul style="list-style-type: none"> – sichtbarer Beschädigung, – defekter Funktion, – unsachgemäßer Lagerung oder – unsachgemäßem Transport ist kein gefahrloser Betrieb des Geräts mehr möglich. <ul style="list-style-type: none"> – Schalten Sie sofort die Spannung ab. • Schützen Sie das Gerät vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten. |

4.4 Pneumatik

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Drucklos schalten!<ul style="list-style-type: none">– Schalten Sie die Druckluftversorgung aus, bevor Sie an der Schaltung arbeiten.– Prüfen Sie mit Druckmessgeräten, ob die komplette Schaltung drucklos ist.– Beachten Sie, dass in Druckspeichern Energie gespeichert sein kann. Informationen hierzu finden Sie in den Datenblättern und Betriebsanleitungen der Komponenten.• Verletzungsgefahr beim Einschalten von Druckluft!<p>Zylinder können selbsttätig aus- und einfahren.</p>• Unfallgefahr durch ausfahrende Zylinder!<ul style="list-style-type: none">– Platzieren Sie pneumatische Zylinder immer so, dass der Arbeitsraum der Kolbenstange über den gesamten Hubbereich frei ist.– Stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange nicht gegen starre Komponenten des Aufbaus fahren kann.• Unfallgefahr durch abspringende Schläuche!<ul style="list-style-type: none">– Verwenden Sie kürzest mögliche Schlauchverbindungen.– Beim Abspringen von Schläuchen: Schalten Sie die Druckluftzufuhr sofort aus.• Überschreiten Sie nicht den zulässigen Druck von 600 kPa (6 bar).• Schalten Sie die Druckluft erst ein, wenn Sie alle Schlauchverbindungen hergestellt und gesichert haben.• Entkuppeln Sie keine Schläuche unter Druck.<ul style="list-style-type: none">– Versuchen Sie nicht, Schläuche oder Steckverbindungen mit den Fingern oder der Hand zu verschließen.• Prüfen Sie regelmäßig den Stand des Kondensats in der Wartungseinheit. Entleeren Sie bei Bedarf das Kondensat und entsorgen es fachgerecht. |



| | |
|---|---|
|  |  VORSICHT |
| | <ul style="list-style-type: none">• Pneumatischer Schaltungsaufbau<ul style="list-style-type: none">– Verbinden Sie die Geräte mit dem Kunststoffschlauch mit 4mm oder 6mm Außendurchmesser.– Stecken Sie den Schlauch bis zum Anschlag in die Steckverbindung.• Pneumatischer Schaltungsabbau<ul style="list-style-type: none">– Schalten Sie vor dem Schaltungsabbau die Druckluftversorgung aus.– Drücken Sie den blauen Lösungsring nieder, der Schlauch kann abgezogen werden.• Lärm durch ausströmende Druckluft<ul style="list-style-type: none">– Lärm durch ausströmende Druckluft kann schädlich für das Gehör sein. Reduzieren Sie den Lärm durch den Einsatz von Schalldämpfern oder tragen Sie einen Gehörschutz, falls der Lärm sich nicht vermeiden lässt.– Alle Abluftanschlüsse der Komponenten der Gerätesätze sind mit Schalldämpfern versehen. Entfernen Sie diese Schalldämpfer nicht. |

4.5 Cyber Security

Festo Didactic bietet Produkte und Lösungen mit Sicherheitsfunktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, ist es erforderlich, ein ganzheitliches, modernes Security-Konzept zu implementieren und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Festo sind nur ein Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, den unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur an das Unternehmensnetzwerk oder das Internet angeschlossen werden, wenn und soweit dies erforderlich ist, und mit geeigneten Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Verwendung von Firewalls und Netzwerksegmentierung, Defense-in-Depth). Die Anbindung eines Produktes an das Unternehmensnetzwerk oder Internet ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen kann zu Schwachstellen führen, die einen unerwünschten, entfernten Zugriff auf das Netzwerk – auch über die Systemgrenzen der Festo Lösung hinaus – ermöglichen mit der Absicht, Datenverluste herbeizuführen oder Anlagen und Systeme zu manipulieren oder zu sabotieren. Typische Angriffsformen beinhalten unter anderem: Denial-of-Service (außer Betrieb setzen eines Produkts), entfernte Ausführung von Schadcode, Privilege Escalation (Ausführen von Programmcode mit höheren Zugriffsrechten als erwartet), Ransomware (Verschlüsseln von Daten und Aufforderung zur Zahlung für deren Entschlüsselung). Im Rahmen von industriellen Anlagen und Maschinen kann es hierdurch insbesondere auch zu unsicheren Maschinenzuständen mit Gefahr für Menschen und Ausrüstung kommen. Darüber hinaus sollten die Festo-Richtlinien zu geeigneten Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Festo Produkte und Lösungen werden ständig weiterentwickelt, um sie sicherer zu machen. Festo empfiehlt dringend, Produktupdates sobald verfügbar zu installieren und immer die neuesten Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung von Produktversionen, die nicht mehr unterstützt werden, und die Nichtinstallation der neuesten Updates können die Gefährdung der Kunden durch Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Unterstützen Sie Festo bei der fortwährenden Gewährleistung Ihrer Sicherheit. Wenn Sie Sicherheitslücken in unseren Produkten finden, informieren Sie bitte das Festo Product Security Incidence Response Team (PSIRT) in deutscher oder englischer Sprache per Email an psirt@festo.com oder online Kontaktformular auf <https://www.festo.com/psirt>.

| | |
|---|--|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Unsichere Betriebszustände aufgrund von Softwaremanipulationen <ul style="list-style-type: none"> – Softwaremanipulationen (z. B. Viren, Trojaner, Malware oder Würmer) können zu unsicheren Betriebszuständen in Ihrem System führen, die zum Tod, zu schweren Verletzungen und zu Sachschäden führen können. – Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand. – Integrieren Sie die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches, industrielles Sicherheitskonzept für die Installation oder Maschine, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. – Stellen Sie sicher, dass Sie alle installierten Produkte in das ganzheitliche industrielle Sicherheitskonzept einbeziehen. – Schützen Sie Dateien, die auf austauschbaren Speichermedien gespeichert sind, durch geeignete Schutzmaßnahmen vor bösartiger Software, z. B. Virens Scanner. |

4.6 Weitere Sicherheitshinweise

Allgemeine Anforderungen bezüglich des sicheren Betriebs der Geräte:

- Verlegen Sie Leitungen nicht über heiße Oberflächen.
 - Heiße Oberflächen sind mit einem Warnsymbol entsprechend gekennzeichnet.
- Die zulässigen Strombelastungen von Leitungen und Geräten dürfen nicht überschritten werden.
 - Vergleichen Sie stets die Strom-Werte von Gerät, Leitung und Sicherung.
 - Benutzen Sie bei Nichtübereinstimmung eine separate vorgeschaltete Sicherung als entsprechenden Überstromschutz.
- Geräte mit Erdungsanschluss sind stets zu erden.
 - Sofern ein Erdanschluss (grün-gelbe Laborbuchse) vorhanden ist, so muss der Anschluss an Schutzterde stets erfolgen. Die Schutzterde muss stets als erstes (vor der Spannung) kontaktiert werden und darf nur als letztes (nach der Trennung der Spannung) getrennt werden.
- Wenn in den Technischen Daten nicht anders angegeben, besitzt das Gerät keine integrierte Schaltung.

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Dieses Produkt ist für industrielle Umgebungen konzipiert und kann in kleingewerblichen oder häuslichen Umgebungen Funktionsstörungen verursachen. |

4.7 Gewährleistung und Haftung



Grundsätzlich gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:


- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Anlage
- Unsachgemäßes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten des Systems
- Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Rüsten der Anlage
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen an der Anlage
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.
- Staub, der von Baumaßnahmen herrührt, ist von der Anlage fernzuhalten (Abdecken).
Siehe Kapitel Umwelтанforderungen (Verschmutzungsgrad)

4.8 Gewährleistung und Haftung für Anwendungsbeispiele

Die Anwendungsbeispiele sind nicht verbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Konfiguration, Ausstattung oder eventuell auftretende Ereignisse. Die Anwendungsbeispiele stellen keine spezifischen Kundenlösungen dar, sondern sollen lediglich typische Aufgaben unterstützen. Sie sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte verantwortlich. Diese Anwendungsbeispiele entheben Sie nicht der Verantwortung für die sichere Handhabung bei Verwendung, Installation, Betrieb und Wartung der Anlage.

4.9 Transport

|  WARNUNG | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Gefahr durch Kippen<ul style="list-style-type: none">– Für den Transport der Station sind geeignete Verpackungen und geeignete Transportmittel zu wählen. Die Station kann mit einem Flurförderfahrzeug an der Unterseite angehoben werden. Beachten Sie, dass es durch außermittigen Schwerpunkt zum Kippen kommen kann.– Stationen mit hohen Aufbauten haben einen hochgelegenen Schwerpunkt.– Achten Sie beim Transport auf Kippen. |

| HINWEIS | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Station enthält empfindliche Bauteile!<ul style="list-style-type: none">– Vermeiden Sie Rütteln beim Transport• Die Station darf nur auf festem, schwingungsfreiem Untergrund installiert werden.<ul style="list-style-type: none">– Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens. |

4.10 Typenschild



Typenschild Beispiel

| Position | Description |
|----------|--|
| 1 | Maximum pressure pneumatic (if available) |
| 2 | current consumption |
| 3 | Operating voltage |
| 4 | Serial number |
| 5 | Type number (Ordernumber) aaaaaa-aa (canadian nomenclature) bbbbbbbb (german nomenclature) |
| 6 | CE idenification |
| 7 | WEEE identification |
| 8 | Country of origin |
| 9 | Production year |
| 10 | Weight |
| 11 | Data Matrix Code (Type-and serial number) |

4.11 CE Konformitätserklärung

FESTO

(DE) Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Der beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

(BG) Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя. Предметът на описаната декларация отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

(CS) Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

(DA) Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. Genstanden for erklæringen, som beskrevet, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning.

(EL) Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Ο περιγραφόμενος στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(ES) La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración descrita es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión.

(ET) Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel. Kirjelatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega.

(FI) Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukais-tamisääsäädännön vaatimusten mukainen.

(FR) La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet décrit de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

(HU) Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adták ki. Az ismertetett nyilatkozat tárgyja megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(IT) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

(LT) Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. Aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus.

(LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību. Aprakstītais deklarācijas objekts atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam.

(NL) Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het beschreven voorwerp is in overeenstemming de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie.

(PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

(PT) A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. O objeto da declaração descrito está em conformidade com a legislação aplicável de harmonização da União.

(RO) Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. Obiectul descris al declarației este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii.

(SK) Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú zodpovednosť výrobcu. Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Unie.

(SL) Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Opisani predmet izjave je v skladu z ustreznimi zakonodajo Unije o harmonizaciji.

(SV) Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen.

(TR) Bu Uygunluk Belgesi tamamen üreticinin sorumluluğunda altındadır. Belgede açıklanan obje, Birliğin ilgili uyum mevzuatına uygundur.

EG-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Декларация за съответствие на ЕС
Prohlášení o shodě ES
EF-overensstemmelseserklæring
Αηλωζη ζυμμόρφωσης ΕΚ
Declaración de conformidad CE
EÜ vastavusdeklaratsioon
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Déclaration CE de conformité
EK megfelelőségi nyilatkozat
Dichiarazione di conformità EU
EB atitikties deklaracija
EK atbilstības deklarācija
EG-erklæring van
overenstemming
Deklaracja zgodności WE
Declaração de conformidade CE
Declarație de conformitate CE
Vyhlásenie o zhode ES
Izjava ES o skladnosti
EG-försäkran om Överensstämmelse

The installation instructions according to the manual have to be followed. The person authorized to compile the technical documents is Philippe Drolet, Product conformity, Festo Didactic Ltée/Ltd. Canada.

Festo Didactic Ltée/Ltd. · 675 rue du Carbone · Québec, QC G2K 2K7 · CANADA · www.festo-didactic.com

8101137 – DoC0039



2022-03-02

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 8032510 | CP-AM-DRILL |
| 8032507 | CP-AM-PRESS |
| 8032508 | CP-AM-MAG |
| 8032509 | CP-AM-TURNOVER |
| 8032511 | CP-AM-CAM |
| 8038567 | CP-AM-MPRESS |
| 8043598 | CP-AM-IDRILL-C21 |
| 8050101* | CP-L-LINEAR-C11-M0 |
| 8050102* | CP-L-LINEAR-C13-M0 |
| 8058667* | CP-L-BRANCH-C21 |
| 8061184 | CP-AM-OUT |
| 8068413 | CP-AM-iPICK-C21 |
| 8088783 | CP-AM-OVEN-230V |
| 8091107 | CP Lab HMI Panel |
| 8092833* | SC CP LAB STD CFG 4 |
| 8092834* | SC CP LAB STD CFG 6 |
| 8092835* | SC CP LAB STD CFG 8 |
| 8092836* | SC CP LAB STD CFG 10 |
| 8108237* | CP-L-LINEAR-C11-M6 |
| 8129428 | CP-Lab/MPS HMI Panel |
| 8132970* | CP-L-LINEAR-C11-M0-V2 |
| 8146023* | CP-L-LINEAR-C13-M0-V2 |
| 8146024* | CP-L-LINEAR-C11-M6-V2 |
| 8152450 | CP-AM-LABEL-V2 |
| 8154245 | CP-AM-MEASURE-V2 |
| 8155207 | CP-AM-CAM-V2 |
| 8167762* | CP-L-LINEAR-C11-M0 V2 |
| 8167762* | CP-L-LINEAR-C11-M0 V2 |
| 8167764* | CP-L-LINEAR-C11-M6 V2 |
| 8172797* | CP-L-LINEAR-NO-PLC-M0 |
| 2006/42/EC | EN 60204-1:2018 |
| 2014/30/EU | EN 61326-1:2013-01 |
| 2011/65/EU | EN 63000:2016-10 |
| 2014/53/EU* | See Appendix A for details |



Festo Didactic Ltée/Ltd

675 rue du Carbone
 Québec, QC G2N 2K7
 Canada
 www.festo-didactic.com

Francis Larrivée
 Francis Larrivée, ing.
 Engineering

Philippe Drolet
 Philippe Drolet, ing.
 Product Compliance

Appendix A:

Extracted from: Siemens EU-Declaration of Conformity No. A5E50679864A; REV.: 001 /
[CE-DoC_A5E50679864A_RF200R_RF300R_RED_RoHS_2020-12-11.pdf \(siemens.com\)](#)



Anhang RED & RoHS / Annex RED & RoHS
 zur EU-Konformitätserklärung / to EU-Declaration of Conformity
 Nr./No. A5E50679864A; REV.: 001

Produktgruppenbezeichnung/-modell SIMATIC RF200R / RF300R HF RFID READERS
 Product group identification/-model (13.56 MHz)

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte (unter Verwendung des Zubehörs) des oben genannten Gegenstandes mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen / Vorschriften (variantenabhängig, siehe Anhang Produkte - Tabelle 1. Angewandte Normen werden durch ein „x“ gekennzeichnet, wohingegen nicht angewandte Normen durch ein „-“ gekennzeichnet werden.):

The conformity of the designated products (using the accessory) of the object described above with the provisions of the applied Directive(s) is proved by full compliance with the following standards / regulations (depending on versions, see annex Products - Table 1. Applicable Standards are marked by a "x" whereas not applicable Standards are marked by a "-");

Art. 3 (1) a) Schutz der Gesundheit und Sicherheit - Normen / Health and Safety - standards:

| Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue | Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| EN 62368-1 + A11 | 2014/2017 | EN 50364 | 2018 |

Art. 3 (1) b) EMV Normen / EMC standards:

| Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue | Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ETSI EN 301 489-1 | V2.2.3 | EN IEC 61000-6-1 | 2019 |
| ETSI EN 301 489-3 | V2.1.1 | EN IEC 61000-6-2 | 2019 |
| EN 55011 + A1 + A11 | 2016/2017/2020 | EN 61000-6-3 + A1 | 2007/2011 |
| EN 55032 + A11 Class A/B | 2015/2020 | EN IEC 61000-6-4 | 2019 |
| EN 55035 + A11 | 2017/2020 | EN IEC 61000-6-8 | 2020 |



Art. 3 (2) Effiziente Nutzung des Funkspektrums Harmonisierte Normen / Efficient usage of spectrum Harmonized standards:

| Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue | Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ETSI EN 300 330 | V2.1.1 | | |

Art. 3 (3) a)-l) Delegierte Rechtsakte für Funkanlagen / Delegated acts for Radio equipment



| Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue | Referenznummer Reference number | Ausgabedatum Date of issue |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | |

4.12 Produktsicherheit

|  WARNUNG | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Produktsicherheit, CE-Konformität<ul style="list-style-type: none">– Das Produkt erfüllt die Anforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien. Diese bestätigen wir mit der CE Kennzeichnung.– Infolge von Änderungen (Hardware / Software) Ergänzungen oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung durch den Betreiber kann die Produktsicherheit nicht mehr gewährt werden. Die CE – Konformitätserklärung des Herstellers erlischt in diesem Fall. Der Betreiber muss die Sicherheit neu bewerten und die CE-Konformität feststellen. |

4.13 Schutzeinrichtungen

Zur Risikominderung enthält diese Maschine trennende Schutzeinrichtungen, um den Zugang zu gefährlichen Bereichen zu unterbinden. Diese Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none">• Beschädigung der Schutzscheibe<ul style="list-style-type: none">– Scheiben dürfen nicht mit scharfem oder alkoholischem Reinigungsmittel gereinigt werden. Gefahr der Versprödung, Bruchgefahr!– Bei sichtbarer Beschädigung ist diese Schutzeinrichtung zu ersetzen. Wenden Sie sich bitte an unseren Service. |

4.13.1 Not-Halt

Besitzt eine Station einen Not-Halt Schlagtaster, schaltet das Nothaltssignal alle Aktoren ab. Zum Wiederanlauf ist eine Quittierung durch den Bediener erforderlich, es findet kein automatischer Wiederanlauf statt.

4.13.2 Weitere Schutzeinrichtungen

Die einzelnen Komponenten wie beispielsweise Netzteile und Steuerungen besitzen integrierte Sicherheitsfunktionen wie Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz oder Thermische Überwachung. Informieren Sie sich bei Bedarf über die Anleitung des entsprechenden Gerätes.

5 Technische Daten

| Parameter | Wert |
|-------------------------------|--|
| Elektrik | |
| Betriebsspannung | 24 V DC, 0,6 A sichere Kleinspannung (PELV) |
| Digitale Eingänge | 5 |
| Digitale Ausgänge | 4 |
| Druckluft | |
| Versorgungsdruck | 6 bar, 90 psi |
| Versorgungsmenge | ≥ 40 l/min |
| Druckluftqualität | EN ISO 8573-1 |
| Drucktaupunkt (Klasse 4) | $\leq +3^\circ$ C |
| Umwelt | |
| Betriebsumgebung | Nur innerhalb des Gebäudes verwenden |
| Umgebungstemperatur | 5° C ... 40° C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | 80 % bis 31° C |
| Verschmutzungsgrad | 2, trockene, nicht leitfähige Verschmutzung |
| Betriebshöhe | Bis 2000 m ü. NN |
| Emissions-Schalldruckpegel | $L_{pA} < 70$ dB |
| Zulassung | |
| CE Kennzeichnung nach | Maschinenrichtlinie EMV-Richtlinie RoHS-Richtlinie |
| EMV Umgebung | Industrielle Umgebung Klasse A (gemäß EN 55011) |
| Maße | |
| Länge | 496 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 603 mm |
| Gewicht | Ca. 9,5 kg |
| Änderungen vorbehalten | |










Abbildung ähnlich

6 Aufbau und Funktion

6.1 Transport

| | |
|---|--|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bewegen von schweren Maschinen/Maschinenteile schädigt den Bewegungsapparat <ul style="list-style-type: none"> – Bei der Auslieferung der Stationen muss besonders darauf geachtet werden, dass schwere Maschinen/Maschinenteile nur mit einem geeigneten Flurförderzeug transportiert werden. Das Gewicht einer Station kann bis zu 50 kg betragen. – Verwenden Sie geeignete Transportmittel – Bewegen Sie die Maschinen/Maschinenteile nur an den dafür vorhergesehenen Tragepunkte – Beachten Sie den Lastaufnahme punkt |

| | |
|---|---|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Verkehrswegen <ul style="list-style-type: none"> – Die Zulieferwege müssen vor dem Transport geräumt und für das Flurförderfahrzeug befahrbar sein. Gegebenenfalls müssen Warnschilder oder Absperrbänder angebracht werden. • Vorsicht <ul style="list-style-type: none"> – Beim Öffnen der Transportboxen ist Vorsicht geboten, zusätzliche Komponenten, wie Computer können in der Box mitgeliefert werden, diese sind vor dem herausfallen zu sichern. |

| | |
|---|--|
|  |  WARNUNG |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Quetschgefahr Hände/Füße <ul style="list-style-type: none"> – Die Stationen dürfen nicht an oder gar unter den Aufstellfüßen gegriffen werden erhöhte Quetsch oder Einklemmgefahr. – Beim Ablassen der Station ist darauf zu achten das keine Füße unter den Aufstellfüßen sind. |




HINWEIS

- Wird die Transportbox geöffnet, sind die gegebenenfalls zusätzlichen Komponenten gegen Herausfallen zu sichern und diese zuerst zu entnehmen.
- Anschließend kann die Transportbox entfernt/vollständig geöffnet und die Station entnommen und an Ihren Bestimmungsort gebracht werden.
- Alle hervorstehenden Komponenten sind besonders zu beachten, Sensoren oder ähnliche Kleinteile können bei unsachgemäßem Transport sehr schnell zerstört werden.
- Überprüfen Sie bitte den Halt aller Profilverbinder mit einem Innensechskantschlüssel Größe 4...6. Die Verbinder können sich beim Transport aufgrund von unvermeidbaren Vibrationen lösen.


6.2 Systemüberblick

CP Lab Band, CP Factory Linear, CP Factory Weiche und CP Factory Bypass werden Grundmodul genannt. Wird auf ein Grundmodul ein Applikationsmodul, z.B. das CP Applikationsmodul Muskelpresse montiert, so entsteht eine Station.

Beispiel




Werden mehrere Stationen hintereinander gesetzt, so entsteht eine Fertigungsstraße.



Auf den Gurtbändern der Grundmodule werden Warenträger transportiert. Auf den Warenträgern wiederum werden Paletten mit fest montierter Werkstückaufnahme platziert. Die Werkstücke werden auf die Werkstückaufnahme gelegt oder von dort entnommen. Auch Paletten können in manchen Stationen auf einem Warenträger abgelegt oder von dort gegriffen werden.

Das typische Werkstück einer CP Factory/Lab Anlage ist die grob vereinfachte Form eines Handys. Das Werkstück besteht aus Frontschale, Platine mit maximal zwei Sicherungen und Rückschale:



6.3 Das Applikationsmodul Ausgabe

Die Aufgabe des Applikationsmoduls Ausgabe ist es

- Mittels eines elektropneumatischen, zweiachsigen Handhabungsgeräts die Gut/Schlechtteile auf zwei Rampen auszugeben.




Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|--------------------|
| 1 | Ventilinsel |
| 2 | X-Achse |
| 3 | Z-Achse |
| 4 | Greifer |
| 5 | Ablageplatz links |
| 6 | Ablageplatz rechts |
| 7 | E/A Modul |
| 8 | Motorcontroller |
| 9 | Motor X-Achse |

6.3.1 Elektrik






Abbildung ähnlich

| Position | Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|----------|---|-------------|------|--------------------------|
| 1 | X-Achse EGC-50-300-TB-KF-0H-GK | 556812 | | |
| 2 | Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG10 | Referenzschalter X-Achse |
| 3 | Achsenmotor X-Achse EMMS-ST-57-S-SE-G2 | 1370475 | MA1 | Achsenmotor |



Sensoren Hubzylinder - Abbildung ähnlich

| Position | Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|----------|---|-------------|-----|-------------------|
| 1 | Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG1 | Hubzylinder oben |
| 2 | Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG2 | Hubzylinder unten |
| 3 | Näherungsschalter SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE | 547859 | BG3 | Greifer offen |




Lichtleiterabfragen - Abbildung ähnlich

| Position | Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|----------|---|-------------|-----|---------------------------|
| 1 | Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25 | 552812 | BG4 | Ablageplatz links belegt |
| 2 | Lichtleitergerät D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L | 8127556 | BG4 | Ablageplatz links belegt |
| 3 | Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25 | 552812 | BG5 | Ablageplatz rechts belegt |
| 4 | Lichtleitergerät D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L | 8127556 | BG5 | Ablageplatz rechts belegt |




E/A Modul XD1 Teilenummer 8027412 - Abbildung ähnlich



Motor Controller CMMO-ST-C5-1-DIOP / KF1 Teilenummer 1512316 - Abbildung ähnlich

6.3.2 Pneumatik



Ventilinsel CPVSC1 / Teilenummer 525675 - Abbildung ähnlich

Beschreibung Ventile von links nach rechts

| Position | Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|----------|---------------------|-------------|------|-------------------------|
| 1 | Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 1 | Z-Achse aufwärts |
| 2 | Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 2 | Z-Achse abwärts |
| 3 | Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 3 | Zylinderklemmung öffnen |
| 4 | Ventil CPVSC1-M-M5 | 548901 | MB 4 | Greifer öffnen |




Abbildung ähnlich

| Position | Bezeichnung | Teilenummer |
|----------|--|-------------|
| 1 | Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 |
| 2 | Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 |
| 3 | Z-Achse DGSL-10-100-E3-Y3A | 543905 |
| 4 | Klemmung Z-Achse | |
| 5 | Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 |
| 6 | Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 |
| 7 | Greifer DHPS-16-A | 1254043 |

6.4 Funktion


Der Warenträger wird beim Einlauf in das Applikationsmodul von einer Lichtschranke erkannt und gestoppt. Das Applikationsmodul entnimmt von einem Warenträger ein Gut/Schlechtteil und legt diese auf einer der beiden Rampen ab. Die Auswahl der Gut/Schlechtrampe kann in MES frei festgelegt werden. Auf jeder Rampe können maximal zwei Teile abgelegt werden. Die X-Achse darf erst wieder in die Mittelstellung zurück fahren wenn das Teil auf der Rampe nach unten gerutscht ist. Die Z-Achse besitzt nur eine obere und eine untere Stellung.

6.5 1.2 Ablaufbeschreibung

Startvoraussetzungen

- Alle Verbindungen sind ordnungsgemäß hergestellt

Ausgangsstellung



1. Die Z-Achse muss sich in Ihrer oberen Endlage befinden
2. Die X-Achse muss referenziert sein
3. Auf den Rampen muss mindestens je 1 Platz frei sein
4. Der Greifer muss geöffnet sein

Ablauf

1. Wird ein Warenträger durch die Lichtschranke des Applikationsmoduls Ausgabe befördert, wird der Warenträger gestoppt und ein Automatikablauf gestartet.
2. Die X-Achse bewegt sich über die Mittelposition
3. Die Z-Achse wird nach unten gefahren und der Greifer wird geschlossen
4. die Z-Achse fährt nach oben
5. je nach Zustand (Gut oder Schlechtteil) fährt die X-Achse zu einer der Rampen
6. Der Greifer wird geöffnet um das Werkstück auf die Rampe abzulegen
7. Ist das Werkstück nach unten gerutscht (Erkennung über die Sensoren), fährt die X-Achse in die Mittelstellung.

Anmerkung: Beim Ablegen macht die Z-Achse keine Bewegung.

6.6 Elektrische Anschlüsse

6.6.1 Übersicht

Anschluss mit Syslinksteckern

Das Applikationsmodul wird über E/A mit dem Elektroboard des Moduls verbunden. Das E/A Modul (1) des Applikationsmoduls wird an das E/A Terminal (2) auf dem Elektroboard des Grundmoduls angeschlossen. Das Beispiel bezieht sich auf den Anschluss an einem Grundmodul linear, es ist möglich dass beim Anschluss an ein anderes Modul die Klemmenbezeichnungen des E/A Terminals abweichen.




Abbildung ähnlich

Elektrischer Anschluss mittels E/A Beispiel

6.6.2 E/A Modul XD1



Abbildung ähnlich


Eingänge

| Bezeichnung | BMK | Applikation | Applikation SysLink |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Hubzylinder oben | BG1 | XD1 / XK:I0 | XD1:XS13 |
| Hubzylinder unten | BG2 | XD1 / XK:I1 | XD1:XS14 |
| Greifer offen | BG3 | XD1 / XK:I2 | XD1:XS15 |
| Ablageplatz links belegt | BG4 | XD1 / XK:I3 | XD1:XS16 |
| Ablageplatz rechts belegt | GB5 | XD1 / XK:I4 | XD1:XS17 |
| Referenziert | KF1 / X1:20 | XD1 / XK:I5 | XD1:XS18 |
| Motion Complete | KF1 / X1:12 | XD1 / XK:I6 | XD1:XS19 |
| Bereit | KF1 / X1:21 | XD1 / XK:I7 | XD1:XS20 |


Ausgänge

| Bezeichnung | BMK | Applikation | Applikation SysLink |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Z-Achse aufwärts | MB1 | XD1 / XK:O0 | XD1:XS1 |
| Z-Achse abwärts | MB2 | XD1 / XK:O1 | XD1:XS2 |
| Zylinder Klemmung öffnen | MB3 | XD1 / XK:O2 | XD1:XS3 |
| Greifer öffnen | MB4 | XD1 / XK:O3 | XD1:XS4 |
| Reglerfreigabe | KF1 / X1:10 | XD1 / XK:O4 | XD1:XS5 |
| Verfahrensauswahl | KF1 / X1:1 | XD1 / XK:O5 | XD1:XS6 |
| Bit 1 | KF1 / X1:2 | XD1 / XK:O6 | XD1:XS7 |
| Positionierung start | KF1 / X1:6 | XD1 / XK:O7 | XD1:XS8 |

7 Inbetriebnahme

| | |
|---|--|
|  | HINWEIS |
| | <p>Was im Folgenden für die Inbetriebnahme gilt, ist ebenso für die Wiederinbetriebnahme gültig.</p> |

- Das CP Applikationsmodul wird vormontiert geliefert.
- Alle Anbauteile sind einzeln verpackt.
- Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist.
- Zum Betrieb innerhalb einer CP Factory/Lab Anlage muss das CP Applikationsmodul auf ein Grundmodul aufgesetzt und montiert werden.



| | |
|---|---|
|  | HINWEIS |
| | <p>Die allgemeinen Montageanweisungen können Sie der Betriebsanleitung Ihres Grundmoduls entnehmen. Es folgen hier nur spezifische Hinweise zum CP Applikationsmodul.</p> |

7.1 Arbeitsplatz

Zur Inbetriebnahme des CP Applikationsmoduls benötigen Sie:

- Ein CP Applikationsmodul
- Ein Grundmodul CP Factory oder ein Grundmodul CP Lab Band für die Montage des CP Applikationsmoduls
- Ein SysLink-Kabel für die Verbindung zwischen den E/A Terminals von CP Applikationsmodul und Grundmodul CP Factory
- Einen Warenträger mit Palette und Werkstück zur Ausrichtung des CP Applikationsmoduls (optional)
- Einen bauseitigen elektrischen Anschluss im Raum, siehe Datenblatt Grundmodul.
- Einen bauseitigen pneumatischen Anschluss im Raum, siehe Datenblatt Grundmodul.

7.2 Sichtprüfung



| | |
|---|--|
|  |  WARNUNG |
| | Schäden sind immer sofort zu beheben. |

Die Sichtprüfung ist vor jeder Inbetriebnahme durchzuführen!

Vor jedem Start des CP Applikationsmodul ist Folgendes auf sichtbare Schäden und Funktion zu prüfen:

- Elektrische Anschlüsse
- Mechanische Komponenten und Verbindungen
- Not-Halt Einrichtungen

7.3 Sicherheitsvorschriften

| | |
|---|--|
|  |  WARNUNG |
| | Schäden sind immer sofort zu beheben. |


Das CP Applikationsmodul darf nur unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb genommen werden:

- Der technische Zustand –mechanisch und elektrisch– des CP Applikationsmodul ist einwandfrei.
- Das CP Applikationsmodul wird bestimmungsgemäß eingesetzt.
- Die Betriebsanleitung wurde gelesen und verstanden.
- Alle Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und aktiv.

7.4 Montage


Das Applikationsmodul wird mit folgendem Abstand (siehe Bild) auf das Grundmodul montiert, der Abstand zwischen der Stopperkante und der Profilkante ist bei einem CP-Lab Band derselbe wie bei einem CP-Factory Grundmodul.

Der Montageablauf wird im folgenden Kapitel exemplarisch erläutert. Das angezeigte Maß ist ein Näherungswert, es ist möglich das eine Feineinstellung für eine fehlerfreie Bearbeitung notwendig wird.



Beispiel Abstand Applikationsmodul zu Stopper / Abbildung ähnlich


7.4.1 CP Applikationsmodul an CP Lab Band montieren

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Die Vorgehensweise zur Montage eines CP Applikationsmoduls auf ein Grundmodul ist bei allen Grundmodulen identisch. Das folgende Beispiel ist exemplarisch für alle Grundmodule und Applikationen.</p> |
|---|---|

Nutensteine in den Querprofilen des Grundmoduls CP Lab Band positionieren

Die Montage des CP Applikationsmodul ist sehr einfach:

- Platzieren Sie zwei M5-Nutensteine (2) in der inneren, vorderen Nut des Querprofils (4) vom Grundmodul CP Lab Band.
- Platzieren Sie anschließend zwei weitere M5-Nutensteine (2) in der inneren, hinteren Nut des Querprofils (3) vom Grundmodul CP Lab Band.
- Die Nutensteine (2) sind anschließend ungefähr auf den Abstand der senkrechten Querprofile des CP Applikationsmodul zu positionieren.





Nutensteine positionieren / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Querprofil hinten |
| 2 | Nutenstein |
| 3 | Innere Nut (Querprofil hinten) |
| 4 | Innere Nut (Querprofil vorn) |
| 5 | Querprofil vorn |

Applikationsmodul auf das Grundmodul CP Lab Band aufsetzen

- Setzen Sie das CP Applikationsmodul auf das Grundmodul CP Lab Band.
- Positionieren Sie die Nutensteine (2) so unter den Montagewinkeln (1) des CP Applikationsmodul, dass die Innengewinde der Nutensteine unter den Langlöchern der Montagewinkel zu sehen sind.

| | |
|---|--|
|  | HINWEIS |
| | Verwenden Sie Innensechskantschlüssel, um die Nutensteine seitlich zu verschieben. |




CP Applikationsmodul aufsetzen / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | CP Applikationsmodul: Montagewinkel |
| 2 | Nutenstein |

CP Applikationsmodul ausrichten und auf dem Grundmodul CP Lab Band fixieren


- Verwenden Sie Linsenkopfschrauben M5x8, um die Montagewinkel (1) des CP Applikationsmodul zunächst lose mit den Querprofilen (2) des Grundmoduls CP Lab Band zu verbinden.
- Verschieben Sie das CP Applikationsmodul ggfs. noch an die gewünschte Position, nachdem Sie alle Linsenkopfschrauben angesetzt haben.
- Schieben Sie einen Warenträger mit Palette und Frontschale an die Stopperposition. Die Frontschale zeigt mit der Innenseite nach oben. Die Bohrung der Frontschale befindet sich links.
- Überprüfen Sie mittels Sichtprüfung, ob die Position passt.
- Ziehen Sie anschließend die Linsenkopfschrauben fest.
- Setzen Sie anschließend die schwarzen Abdeckungen auf die Montagewinkel.



CP Applikationsmodul festschrauben / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|------------------------------------|
| 1 | CP Applikationsmodul |
| 2 | Montagewinkel mit Abdeckung |
| 3 | Grundmodul CP Lab Band: Querprofil |

7.4.2 CP Applikationsmodul elektrisch an CP Lab Band anschließen SysLink-Schnittstelle für digitale Signale

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Bei Sondervarianten des Grundmoduls CP Lab Band, unbedingt die entsprechende Betriebsanleitung des Grundmoduls CP Lab Band beachten!</p> |
|---|---|


Das CP Applikationsmodul tauscht mit dem Grundmodul digitale Ein- und Ausgangssignale über die SysLink-Schnittstelle aus:

- Verbinden Sie hierzu das E/A Terminal (1) des CP Applikationsmodul mit der Steuerung (6) des Grundmoduls CP Lab Band. Verwenden Sie dafür das bereits an der Steuerung montierte, auf der Rückseite des Grundmoduls CP Lab Band herausgeführte Verbindungskabel mit SysLink-Stecker (3).

D-Sub-Schnittstelle für analoge Signale (optional – nicht an allen Applikationsmodulen verfügbar)

Das CP Applikationsmodul Muskelpresse liefert ein analoges Ausgangssignal. Dieses ist auf dem Analog-Terminal (2) aufgelegt und mit den analogen Eingängen des Grundmoduls zu verbinden:

- Verbinden Sie das Analog-Terminal (2) des CP Applikationsmodul mit der D-Sub-Schnittstelle für analoge Signale (5) auf der Platine XZ1 des Grundmoduls CP Lab Band. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Verbindungskabel (4) mit Standard D-Sub Steckern: 15-polig, zweireihig.




Elektrische Anschlüsse / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|---|
| 1 | CP Applikationsmodul: E/A-Terminal (+BG-XD1) |
| 2 | CP Applikationsmodul: Analog-Terminal (+BG-XD2A) |
| 3 | Verbindungskabel mit einem SysLink-Stecker (SysLink-Kabel) |
| 4 | Verbindungskabel mit 15-poligen Standard D-Sub-Steckern |
| 5 | Grundmodul CP Lab Band: Platine (-XZ1 / X5) |
| 6 | Grundmodul CP Lab Band: SPS (-Eingänge / KF2; Ausgänge / KF4) |


7.4.3 Pneumatischer Anschluss von Applikationsmodulen (optional – nicht an allen Applikationsmodulen verfügbar)

Der pneumatische Anschluss erfolgt nach dem Prinzip der folgenden Skizze. Das Applikationsmodul wird von der Ventilinsel/Ventil (2) mit dem Absperrventil (4) am Transportband verbunden. Der Schlauch (3) (Nennweite 4) wird einfach in den QS Stecker gesteckt. Die Zuleitung (1) wird in den T-Stecker (5) gesteckt, aus diesem T-Stecker wird auch das CP Lab Band versorgt (6).



1 Applikationsmodul pneumatisch anschließen / Abbildung ähnlich


7.4.4 CP Applikationsmodul an CP Factory Grundmodul montieren

| | |
|---|----------------|
|  | HINWEIS |
| <p>Die Vorgehensweise zur Montage eines CP Applikationsmoduls auf ein Grundmodul ist bei allen Grundmodulen identisch. Das folgende Beispiel ist exemplarisch für alle Grundmodule und Applikationen.</p> | |

Nutensteine in den Querprofilen des Grundmoduls CP Lab Band positionieren

Die Montage des CP Applikationsmodul ist sehr einfach:

- Platzieren Sie zwei M5-Nutensteine (1) in der inneren Nut des vorderen Querprofils (4) vom Grundmodul.
- Platzieren Sie anschließend zwei weitere M5-Nutensteine (1) in der Nut des hinteren Querprofils (2) vom Grundmodul.
- Die Nutensteine (1) sind anschließend ungefähr auf den Abstand der senkrechten Querprofile des CP Applikationsmodul zu positionieren.





Nutensteine positionieren / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|-------------------------------|
| 1 | Nutenstein |
| 2 | Querprofil hinten |
| 3 | Innere Nut (Querprofil vorne) |
| 4 | Querprofil vorn |

Applikationsmodul auf das Grundmodul aufsetzen

- Setzen Sie das CP Applikationsmodul auf das Grundmodul.
- Positionieren Sie die Nutensteine (2) so unter den Montagewinkeln (1) des CP Applikationsmodul, dass die Innengewinde der Nutensteine unter den Langlöchern der Montagewinkel zu sehen sind.

| | |
|---|--|
|  | HINWEIS |
| | Verwenden Sie Innensechskantschlüssel, um die Nutensteine seitlich zu verschieben. |




CP Applikationsmodul aufsetzen / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | CP Applikationsmodul: Montagewinkel |
| 2 | Nutenstein |

CP Applikationsmodul ausrichten und auf dem Grundmodul fixieren

- Verwenden Sie Linsenkopfschrauben M5x8, um die Montagewinkel (1) des CP Applikationsmodul zunächst lose mit den Querprofilen (2) des Grundmoduls zu verbinden.
- Verschieben Sie das CP Applikationsmodul ggfs. noch an die gewünschte Position, nachdem Sie alle Linsenkopfschrauben angesetzt haben.
- Schieben Sie einen Warenträger mit Palette und Frontschale an die Stopperposition. Die Frontschale zeigt mit der Innenseite nach oben. Die Bohrung der Frontschale befindet sich links.
- Überprüfen Sie mittels Sichtprüfung, ob die Position passt.
- Ziehen Sie anschließend die Linsenkopfschrauben fest.
- Setzen Sie anschließend die schwarzen Abdeckungen auf die Montagewinkel.



CP Applikationsmodul festschrauben / Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|---|
| 1 | CP Applikationsmodul: Montagewinkel mit Abdeckung |
| 2 | Grundmodul: Querprofil |

7.4.5 CP Applikationsmodul elektrisch an Grundmodul CP Factory anschließen

SysLink-Schnittstelle für digitale Signale


Das CP Applikationsmodul tauscht mit dem Grundmodul digitale Ein- und Ausgangssignale über die SysLink-Schnittstelle aus:

- Verbinden Sie das E/A Terminal (1) des CP Applikationsmodul mit dem E/A Terminal (6) auf dem Elektroboard des Grundmoduls CP Factory. Verwenden Sie dafür das mitgelieferte Verbindungskabel mit SysLink-Steckern (5).

D-Sub-Schnittstelle für analoge Signale (optional – nicht an allen Applikationsmodulen verfügbar)

Das CP Applikationsmodul liefert über die Abstandssensoren zwei analoge Ausgangssignale. Diese sind auf dem Analog-Terminal aufgelegt und mit den analogen Eingängen des Grundmoduls zu verbinden:

- Verbinden Sie das Analog-Terminal (2) des CP Applikationsmodul mit dem Analog-Terminal (4) auf dem Elektroboard des Grundmoduls CP Factory. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Verbindungskabel (3) mit Standard D-Sub Steckern: 15-polig, zweireihig.




Elektrische Anschlüsse

| Position | Beschreibung |
|----------|---|
| 1 | CP Applikationsmodul Messen: E/A-Terminal (+BG-XD1) |
| 2 | CP Applikationsmodul: Analog-Terminal (+BG-XD2A) |
| 3 | Verbindungskabel mit 15-poligen D-Sub-Steckern |
| 4 | Elektroboard Grundmodul CP Factory: Analog-Terminal (+K1-XD16A) |
| 5 | Verbindungskabel mit SysLink-Steckern (SysLink-Kabel) |
| 6 | Elektroboard Grundmodul CP Factory: E/A-Terminal (+K1-XD15) |

7.4.6 Pneumatischer Anschluss von Applikationsmodulen

Der pneumatische Anschluss erfolgt nach dem Prinzip der folgenden Skizze. Das Applikationsmodul wird von der Ventilinsel mit dem Absperrventil (3) am Transportband verbunden. Der Schlauch (Nennweite 4) wird einfach in den QS Stecker gesteckt. Die Zuleitung (2) wird in das Absperrventil (3) gesteckt.



Applikationsmodul pneumatisch anschließen / Abbildung ähnlich

7.5 Sensoren justieren

7.5.1 Lichtleiter (Werkstückerkennung)




Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|---|
| 1 | Lichtleiter / 552812 (SOOC-TB-M4-2-R25) |
| 2 | Lichtleitergerät / 8127556 (D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L) |
| 3 | Lichtleiter / 552812 (SOOC-TB-M4-2-R25) |
| 4 | Lichtleitergerät / 8127556 (D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L) |

Die Einweg-Lichtschanke wird zum Werkstücknachweis eingesetzt. An ein Lichtleitergerät werden flexible Lichtleiter angeschlossen. Das Lichtleitergerät arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das Werkstück unterbricht die Lichtschanke.

Voraussetzungen

- Lichtleitergerät montiert.
- Elektrischer Anschluss des Lichtleitergerätes hergestellt.
- Spannungsversorgung ist vorhanden

Vorgehen

Montieren Sie die Lichtleiterköpfe gegenüber liegend am Applikationsmodul

Richten Sie Sender- und Empfänger-Lichtleiter aus.

Montieren Sie die Lichtleiter an das Lichtleitergerät.

Drehen Sie evtl. mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.

Hinweis

Maximal 12 Umdrehungen der Einstellschraube sind zulässig.

Legen Sie ein Werkstück in den Erfassungsbereich der Lichtschanke. Die Schaltzustandsanzeige erlischt.

Dokumente

- Datenblätter / Bedienungsanleitung
Lichtleitergerät D: SOEG_L (8127556) und Lichtleiter Einweg SOOC-TB-M4-2-R25 (552812)

7.5.2 Näherungsschalter (Zylinder Z-Achse & Greifer)




Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|--|
| 1 | Näherungsschalter Hebeeinheit oben / 551373 (SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE) |
| 2 | Näherungsschalter Hebeeinheit unten / 551373 (SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE) |
| 3 | Näherungsschalter Greifer geöffnet / 547859 (SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE) |

Die Näherungsschalter werden zur Endlagenkontrolle des Zylinders für die Hebeeinheit und des Greifers eingesetzt. Die Näherungsschalter reagieren auf einen Permanentmagneten auf dem Kolben des Zylinders.

Z-Achse

Voraussetzungen

- Zylinder mit Hebeeinheit montiert.
- Pneumatischer Anschluss des Zylinders hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.
- Elektrischer Anschluss der Näherungsschalter hergestellt.
- Spannungsversorgung ist vorhanden

Vorgehen

1. Der Zylinder ist in der Endlage die abgefragt werden soll.
2. Verschieben Sie den Näherungsschalter, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Näherungsschalter in die gleiche Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Näherungsschalter an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmschraube des Näherungsschalters mit einem Sechskantschraubendreher SW 1,3 fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Näherungsschalters durch wiederholte Probeläufe des Zylinders.

Dokumente

- Datenblätter / Bedienungsanleitungen
Näherungsschalter SMT-10M (551373)

Greifer

Voraussetzungen

- Greifer ist montiert.
- Pneumatischer Anschluss des Greifers hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.
- Elektrischer Anschluss des Näherungsschalters hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Der Greifer ist in der Endlage die abgefragt werden soll.
2. Verschieben Sie den Näherungsschalter, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Näherungsschalter in die gleiche Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Näherungsschalter an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmschraube des Näherungsschalters mit einem Sechskantschraubendreher SW 1,3 fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Näherungsschalters durch wiederholte Probeläufe des Greifers.

Dokumente

Datenblätter / Bedienungsanleitungen
Näherungsschalter 547859 / SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE

7.5.3 Näherungsschalter (Referenzschalter - X-Achse)




Abbildung ähnlich

| Position | Beschreibung |
|----------|---|
| 1 | Referenzschalter X-Achse / 551386 (SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE) |

Der Näherungsschalter wird zur Referenzierung der X-Achse eingesetzt. Der Näherungsschalter reagiert auf die Schaltfahne am Mitnehmer der Achse.

Voraussetzungen

- X-Achse montiert.
- Elektrischer Anschluss des Näherungsschalters hergestellt.
- Spannungsversorgung ist vorhanden

Vorgehen


1. Die Achse steht in der Position die als Referenzposition eingestellt werden soll.
2. Verschieben Sie den Näherungsschalter, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Näherungsschalter in die gleiche Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Näherungsschalter an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmschraube des Näherungsschalters mit einem Sechskantschraubendreher SW 1,3 fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Näherungsschalters durch wiederholte Probeläufe des Zylinders.

Dokumente

Datenblätter / Bedienungsanleitungen

Näherungsschalter 551386 / SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE

7.6 Drosselrückschlagventile einstellen



Drosselrückschlagventile / Abbildung ähnlich

| Position | Bezeichnung | Teilenummer |
|----------|--|-------------|
| 1 | Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 |
| 2 | Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 |
| 3 | Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 |
| 4 | Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 |

Drosselrückschlagventile werden zur Regulierung der Abluftmenge bei doppelwirkenden Antrieben eingesetzt. In umgekehrter Richtung strömt die Luft über das Rückschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt.

Durch freie Zuluft und gedrosselte Abluft wird der Kolben zwischen Luftpolstern eingespannt (Verbesserung des Laufverhaltens, auch bei Laständerung)

Voraussetzungen

- Pneumatischer Anschluss der Zylinder hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.

Vorgehen

1. Drehen Sie die beiden Drosselrückschlagventile zunächst ganz zu und dann wieder etwa eine Umdrehung auf.
2. Starten Sie einen Probelauf
3. Drehen Sie die Drosselrückschlagventile langsam auf, bis die gewünschte Kolbengeschwindigkeit erreicht ist.

Dokumente

- Datenblätter
Drosselrückschlagventil (175053/175043)

8 Bedienung

Ein Applikationsmodul besitzt keine Bedienelemente. Eine Bedienung des Applikationsmoduls wird erst durch die Montage an ein Grundmodul des CP-Lab oder CP-Factory Systems möglich.


Die Bedienung des Applikationsmoduls kann jeder Kunde nach seinen Wünschen realisieren, die mitgelieferten Programme sind lediglich ein Bedienungsvorschlag mit dem das Applikationsmodul am CP-Lab oder CP-Factory System betrieben werden kann. Eigene Bedienkonzepte oder externe Steuerungen sind ebenfalls möglich.

Ist das Applikationsmodul an ein CP Lab oder einer CP Factory Grundmodul montiert, ist die allgemeine Bedienung hierzu in den Handbüchern des CP-Lab oder CP-Factory Systems beschrieben. Alle applikationsspezifischen Informationen sind in diesem Handbuch des Applikationsmoduls beschrieben.

8.1 Applikationsmodul Ausgabe am HMI einrichten

Um das Applikationsmodul einzurichten, muss das Applikationsmodul in den Einrichtbetrieb gebracht werden.

1. Wenn das Applikationsmodul noch nicht gestartet wurde, im Home Bildschirm unter Betriebsart auf den Button Richten klicken. Das Applikationsmodul fährt in seine Grundstellung.



2. Anschließend auf Einrichten klicken, der Einrichtbetrieb ist aktiv.

FESTO
CP Lab
Band
Ausgabe

Home - Betriebsart

Vorwahl Automatik | 25.02.2021
MES-Mode | 14:51:46

Home | Einrichten | Parameter | System

→ Betriebsart
→ Übersicht
→ Benutzer
→ EA Test
→ Prozess

Richten

Automatik | MES-Mode

Einrichten

Ende

3. Auf Einrichten Seite wechseln

FESTO
CP Lab
Band
Ausgabe

Einrichten - Applikation

Einrichten | 25.02.2021
MES-Mode | 14:52:18

Home | Einrichten | Parameter | System

→ Applikation
→ Band
→ Stopper


| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Verfahrensat Bit 1 | Verfahrensat Bit 0 | Start Pos. |
| Referenzieren | | Reglerfreig. |
| Referenziert | Positionierung fertig | Bereit |

| | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Heben (GM_MB1) | GM_BG1 | Z-Achse | GM_BG2 | Senken (GM_MB2) |
| 00000ms | | 60 | | 00000ms |
| Öffnen (GM_MB4) | GM_BG3 | Greifer | | |
| 00182ms | | 63 | | |
| Entsperrn (GM_MB3) | | Klemmung | | |
| 830541ms | | 33 | | |

Ablegeplatz links belegt
Ablegeplatz rechts belegt

VN_BG4
VN_BG5





4. Applikation auswählen



CP Lab
Band
Ausgabe

Einrichten - Applikation

Einrichten 25.02.2021
MES-Mode ■ 14:52:18

Home 
Einrichten 
Parameter 
System 

4

→ Applikation

→ Band

→ Stopper


| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| Verfahrssatz Bit 1 | Verfahrssatz Bit 0 | Start Pos. | |
| Referenzieren | | Reglerfreig. | |
| Referenziert | Positionierung fertig | Bereit | |
| Heben (GM_MB1) | GM_BG1 | Z-Achse | GM_BG2 |
| 00000ms | 60 | | |
| Oeffnen (GM_MB4) | GM_BG3 | Greifer | |
| 00182ms | 63 | | |
| Entsperrern (GM_MB3) | Klemmung | | |
| 830541ms | 33 | | |

Ablegeplatz links belegt

Ablegeplatz rechts belegt

VN_BG4

VN_BG5



- Applikation ist ausgewählt, um das Applikationsmodul einzurichten. Durch Betätigen der Buttons, können die entsprechenden Aktoren gestartet werden. Die Sensoren sind nur Anzeige und können nicht manuell gesetzt werden.

| Positionsnummer | Beschreibung |
|-----------------|--|
| 1 | Position Anfahren Verfahransatz Bit 1: Ablageplatz 2 rechts anfahren (leuchtet blau wenn vorgewählt) Verfahransatz Bit 0: Ablageplatz 1 links anfahren (leuchtet blau wenn vorgewählt) Verfahransatz Bit 0 und Bit1: Bandposition anfahren (beide leuchten blau wenn vorgewählt) Start Pos.: vorgewählte Position anfahren (Reglerfreigabe muss erteilt sein / leuchtet blau wenn aktiv) Reglerfreigabe: die Regler werden frei geschaltet und eine Fahrt auf eine der vorgewählten Positionen ist möglich (leuchtet blau wenn aktiv) Referenziert: leuchtet grün wenn Referenzfahrt durchgeführt wurde Positionierung fertig: leuchtet grün wenn gewünschte Position angefahren wurde Bereit: leuchtet grün wenn Reglerfreigabe erteilt und Handling bereit ist |
| 2 | Z-Achse verfahren Heben: Z-Achse nach oben verfahren (Aktor GN_MB1 wird aktiviert, leuchtet blau wenn aktiv) GM_BG1: Sensor GM_BG1 Anzeige (leuchtet grün wenn Z-Achse oben ist) |
| 3 | Greifer öffnen Öffnen: Greifer öffnen (Aktor GN_MB4 wird aktiviert, leuchtet blau wenn aktiv) GM_BG3: Sensor GM_BG3 Anzeige (leuchtet grün wenn Greifer geöffnet ist) |
| 4 | Klemmung öffnen Entsperrern: Klemmung öffnen (Aktor GN_MB3 wird aktiviert, leuchtet blau wenn aktiv) |
| 5 | Z-Achse verfahren Senken Z-Achse nach unten verfahren (Aktor GN_MB2 wird aktiviert, leuchtet blau wenn aktiv) GM_BG2: Sensor GM_BG2 Anzeige (Leuchtet grün wenn Z-Achse unten ist) |

8.2 Transitionen des Applikationsmoduls

Die Transitionen befinden sich im Untermenü Parameter

The screenshot shows the 'Parameter - Transitionen' screen. On the left, a sidebar contains the following menu items: '→ Applikation', '→ Transitionen' (highlighted with a red arrow and the number '1'), and '→ Band, Stopper'. The main area displays a table with the following data:

| Nr. | Startbedingung | Applikation ausführen | Ausgabepos. | Parameter | Parameter | Parameter | Endzustand OK | Endzustand NOK |
|------|----------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Init | | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wird das Untermenü Transitionen ausgewählt, werden die Transitionen des montierten Applikationsmoduls angezeigt.

Die Transitionen aller weiteren Applikationsmodule finden Sie in den zugehörigen Handbüchern der Applikationsmodule.

1. Mit einem Klick auf das Zahnrad kommt man zu den Einstellungen der Transitionen. (siehe folgendes Bild)

Einstellungen der Transitionstabelle

Initialisierung der Warenträger

Zustandscode auf dem RFID beim Warenträger-Einlauf: 2

Zustandscode auf dem RFID beim Warenträger-Auslauf: 3

1 Warenträger initialisieren mit Zustandscode: 4

Anzahl der zu initialisierenden Warenträger: 5

Bereits initialisierte Warenträger: 6

Ausführung der Transitionen

Erneute Prüfung der Startbedingungen nach Applikationsausführung 7

8

| Positionsnummer | Beschreibung |
|-----------------|---|
| 1 | Warenträger initialisieren: Der nächste Warenträger der an der Stopperposition ankommt, wird mit dem Endzustand (Zustandscode kann unter Pos. 4 eingetragen werden) der ersten Zeile der Transitionstabelle initialisiert |
| 2 | Zustandscode auf dem RFID beim Warenträger-Einlauf: Anzeige der Startbedingung für die Applikationsabarbeitung |
| 3 | Zustandscode auf dem RFID beim Warenträger-Auslauf: Anzeige des Endzustands nach der Applikationsbearbeitung |
| 4 | Mit Zustandscode: Beim Initialisieren (Pos. 1 / Warenträger initialisieren) wird der Warenträger mit dem hier eingetragenen Zustandscode initialisiert |
| 5 | Anzahl der zu initialisierten Warenträger: Editierbar, hier kann die Anzahl der zu initialisierenden Warenträger eingegeben werden. |
| 6 | Bereits initialisierte Warenträger: Anzeige der bereits initialisierten Warenträger |
| 7 | Erneute Prüfung der Startbedingungen nach Applikationsausführung: Ist diese Funktion aktiviert, werden nach der Abarbeitung einer Transitionsbedingung die Startbedingungen erneut geprüft. So ist es möglich eine Applikation mehrmals ausgeführt wird, ohne dass der Warenträger die Arbeitsposition verlässt. |
| 8 | Einstellungen verlassen |

8.3 Prozess des Applikationsmoduls

- über den Button "Prozess" wird die SVE-Verbindung (steuern via Ethernet) zwischen Achs-Controller und SPS dargestellt. Diese Verbindung wird genutzt, um Fehler auf dem Achscontroller auszuwerten und diese zu quittieren. (siehe folgenden Screen)

FESTO
CP Lab
Band
Ausgabe

Home - Prozess

Automatik 25.02.2021
MES-Mode 14:52:41

Home Einrichten Parameter System

→ Betriebsart
→ Übersicht
→ Benutzer
→ EA Test
1 → **Prozess**

| SVE Kommunikation | | Empfangene Werte | |
|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Verbindung | <input type="checkbox"/> | Acknowledge Byte | <input type="text" value="0"/> |
| Sendezähler | <input type="text" value="35026"/> | Sollposition | <input type="text" value="164960"/> |
| Schritt | <input type="text" value="10"/> | Fehlernummer | <input type="text" value="0000"/> |

Empfangenes Statuswort

Bit 31 0

00000000000000101000010001100000

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Bit 24 : | Bit 16 : | Bit 8 : Move | Bit 0 : Ready to switch on |
| Bit 25 : | Bit 17 : | Bit 9 : | Bit 1 : Switched on |
| Bit 26 : | Bit 18 : | Bit 10 : Motion complete | Bit 2 : Operation enabled |
| Bit 27 : | Bit 19 : | Bit 11 : | Bit 3 : Error |
| Bit 28 : | Bit 20 : | Bit 12 : Setpoint acknowledge | Bit 4 : |
| Bit 29 : | Bit 21 : | Bit 13 : | Bit 5 : /Quick Stop |
| Bit 30 : Direction pos. blocked | Bit 22 : | Bit 14 : | Bit 6 : Switch on disabled |
| Bit 31 : Direction neg. blocked | Bit 23 : | Bit 15 : Referenced | Bit 7 : Warning |

SVE Kommunikation

Verbindung

Sendezähler

Schritt

Empfangene Werte

Acknowledge Byte

Sollposition

Fehlernummer

Empfangenes Statuswort


Bit 31 Bit 0

00000000000000101000010001100000


| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Bit 24 : | Bit 16 : | Bit 8 : Move | Bit 0 : Ready to switch on |
| Bit 25 : | Bit 17 : | Bit 9 : | Bit 1 : Switched on |
| Bit 26 : | Bit 18 : | Bit 10 : Motion complete | Bit 2 : Operation enabled |
| Bit 27 : | Bit 19 : | Bit 11 : | Bit 3 : Error |
| Bit 28 : | Bit 20 : | Bit 12 : Setpoint acknowledge | Bit 4 : |
| Bit 29 : | Bit 21 : | Bit 13 : | Bit 5 : /Quick Stop |
| Bit 30 : Direction pos. blocked | Bit 22 : | Bit 14 : | Bit 6 : Switch on disabled |
| Bit 31 : Direction neg. blocked | Bit 23 : | Bit 15 : Referenced | Bit 7 : Warning |

| Positionsnummer | Beschreibung |
|-----------------|---|
| 1 | Bei vorhandener Verbindung zum Controller ist diese Schaltfläche grün hinterlegt. |
| 2 | Zähler für zyklische Verbindungsauswertung |
| 3 | Darstellung der Zustandsmaschine des Verbindungsbausteins in der SPS. |
| 4 | Zustandsbits des Controllers. |
| 5 | Empfangene Werte über SVE des Controllers. |

8.4 Ablaufdiagramm



| CP-AM-OUT | 2 |
|--|--|
| <pre> graph TD 220((220)) --> 225([Wait for z-axis in lower position (225)]) 225 --> 230[close gripper (230)] 230 --> 235([Wait for gripper closed (235)]) 235 --> 236[set wait command (236)] 236 --> 240[Move z-Axis to upper position (240)] 240 --> 250([Wait for Z-Axis in upper position (250)]) 250 --> 255[Select command for positioning (255)] 255 --> 520((520)) 255 --> 256[set start for positioning (256)] 256 --> 260((260)) </pre> | <p>225: Wait for z-axis in lower position wait for BG2</p> |
| | <p>230: Close gripper Reset MB4</p> |
| | <p>235: Wait for gripper closed Wait for not BG3</p> |
| | <p>236: set wait command set wait command, wait for 200ms</p> |
| | <p>240: Move z-axis to upper position set Z-Axis to upper position</p> |
| | <p>250: Wait for z-axis in upper position wait for BG1</p> |
| | <p>Move gripper to output position 255: Select command for positioning 1: Position 1 Left 2: Position 2 right set controller release Wait for ready feedback In error case, go to step 520</p> |
| | <p>256: set start for positioning set Command start and set wait command</p> |



8.4.1 MES Parameter (OUT)




Abbildung ähnlich

Die folgenden MES-Operationen sind für das AM OUT verfügbar.

| Operation Nummer | Beschreibung |
|------------------|------------------------|
| 205 | Deliver / deliver part |

Operation Number (OpNo): Short Description:

Description:

Free Text (Web-Page):

Parameter

| No. | Description | Low limit | High limit | Type | Value |
|-----|-------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1 | slide | 0 | 2 | changable | 0 |

8.4.2 Default Parameter (OUT)

| Parameter-Nr. | Beschreibung |
|---------------|---|
| 1 | <p>Ablageplatz</p> <p>1: Ablageposition links (Blickrichtung Vorderansicht CP Lab Band, CP Factory Grundmodul)</p> <p>2: Ablageposition rechts (Blickrichtung Vorderansicht CP Lab Band, CP Factory Grundmodul)</p> <p>Begrenzung: Keine Begrenzung des Wertes in der Transitionstabelle</p> |

9 Meldetexte und interaktive Fehlermeldungen am HMI

Generell gibt es drei verschiedene Meldeklassen. Diese sind wie folgt angelegt

- Meldeklasse 0 (wird rot hinterlegt in der Meldezeile angezeigt)
 - das Programm wird sofort gestoppt und der Automatikmode beendet
 - die Fehlerursache muss behoben werden
 - Anschließend den Fehler quittieren und die Station wieder starten
- Meldeklasse 1 (wird rot hinterlegt in der Meldezeile angezeigt)
 - das Programm und der Automatikmode werden zum Zyklusende gestoppt
 - die Fehlerursache muss behoben werden
 - Anschließend den Fehler quittieren und die Station wieder starten
- Meldeklasse 2 (wird gelb hinterlegt in der Meldezeile angezeigt)
 - das Programm und der Automatikmode werden weiter ausgeführt
 - wird die Fehlerursache behoben, wird der Fehler automatisch quittiert
- Hinweise
 - Werden am HMI Angezeigt aber nicht in MES verarbeitet

9.1 Meldetexte

| Melde-Klasse | Location | Alarmname | |
|--------------|-----------------|---------------|--|
| 0 | ActuatorCntrApp | Z-axis | Timeout: Endlagensensor GM_BG1 nicht erreicht/verlassen! Endlage/Sensor prüfen. Instanz: Z-axis. |
| 0 | ActuatorCntrApp | Z-axis | Timeout: Endlagensensor GM_BG2 nicht erreicht/verlassen! Endlage/Sensor prüfen. Instanz: Z-axis. |
| 0 | ActuatorCntrApp | Z-axis | Timeout: Beide Endlagen-Sensoren GM_BG1/GM_BG2 führen gleiches Signal! Sensoren/Endlagen prüfen. Instanz: Z-axis; |
| 0 | ActuatorCntrApp | Gripper | Timeout: Endlagensensor GM_BG3 nicht erreicht/verlassen! Endlage/Sensor prüfen. Instanz: Gripper. |
| 0 | ActuatorCntrApp | DriveSetBit0 | Timeout (1000 ms) Aktivierung Aktor KF1_DI1! Instanz: DriveSetBit0. |
| 0 | ActuatorCntrApp | DriveSetBit1 | Timeout (1000 ms) Aktivierung Aktor KF1_DI2! Instanz: DriveSetBit1. |
| 0 | ActuatorCntrApp | CntrEnab | Timeout (1000 ms) Aktivierung Aktor KF1_DI10! Instanz: CntrEnab. |
| 0 | ActuatorCntrApp | StartPos | Timeout (1000 ms) Aktivierung Aktor KF1_DI6! Instanz: StartPos. |
| 0 | ErrorApp | ErrCtrlRel | Keine Rückmeldung "Bereit" bei Erteilung von Reglerfreigabe der X-Achse; PLC: plcOut; Bitte Freigaben prüfen und Sicherstellen, das Z-Achse in oberer Endlage! |
| 2 | ErrorApp | WarnSlide1 | Ablageplatz 1 (links) belegt; Initiator GM_BG4; PLC: plcOut; Bitte Werkstücke entnehmen! |
| 2 | ErrorApp | WarnSlide2 | Ablageplatz 2 (rechts) belegt; Initiator GM_BG5; PLC: plcOut; Bitte Werkstücke entnehmen! |
| 0 | Application | ErrRefRun | Referenzieren nicht möglich, Ablageplatz belegt; Initiator GM_BG4/GM_BG5 PLC: plcOut; Bitte Werkstücke entnehmen! |
| 0 | Application | ErrTimeoutRef | Zeitüberwachung bei der Antriebsbewegung X-Achse; PLC: plcOut; Instanz: Bitte Antrieb/Controller prüfen! |

9.2 Interaktive Fehlermeldungen

9.2.1 Default Betrieb

Interaktive Meldungen werden über ein Pop-Up Fenster am HMI dargestellt.

Das Pop-Up Fenster besitzt 3 Schaltflächen.




Beispiel Applikationsmodul Ausgabe - Interaktive Meldungen im Default Mode

| Position | Bemerkung |
|----------|--|
| 1 | Wiederholen -Es wird versucht, die Applikation erneut auszuführen. |
| 2 | Ignorieren – Der Fehlerzustand wird ignoriert, der Warenträger erhält den Zustandscode wie in der Transitionstabelle in der Spalte „Ausgangszustand“ angegeben. Die Applikation wird nicht mehr ausgeführt. |
| 3 | Abbrechen – Der Fehlerzustand wird ignoriert, der Warenträger erhält den Zustandscode, wie er im Ein/Ausgabefeld neben der Schaltfläche angezeigter Wert dargestellt ist. Dieser kann in diesem interaktiven Fehlermeldungsfenster verändert werden. |

9.2.2 MES Betrieb

Interaktive Meldungen werden über ein Pop-Up Fenster am HMI dargestellt.
Das Pop-Up Fenster besitzt 4 Schaltflächen.



Beispiel Applikationsmodul Ausgabe - Interaktive Meldungen im MES Mode

| Position | Bemerkung |
|----------|---|
| 1 | Wiederholen -Es wird versucht, die Applikation mit den gleichen Parametern erneut auszuführen. |
| 2 | Ignorieren – Die Applikation wird nicht ausgeführt jedoch im MES so behandelt, als ob der Auftragsschritt fehlerfrei durchlaufen worden ist. |
| 3 | Abbrechen – Die Applikation wird nicht mehr ausgeführt. Im MES wird diese Auftragsposition mit Fehler beendet und abgebrochen, je nachdem, ob ein Fehlerschritt definiert ist oder nicht. |
| | Auftrag ablehnen – Die Applikation wird nicht ausgeführt. Im MES wird der Schritt dieser Auftragsposition zurückgesetzt und beim nächsten Eintreffen des Wareenträgers erneut gestartet. |

9.2.3 Generell

| Wert | Fehler | Fehler beheben |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 100 | Auftrag fehlerhaft abgebrochen | Auftrag erneut starten |

9.2.4 Applikationsmodul Ausgabe

| Wert | Text | Fehler beheben |
|------|---|-----------------------------|
| 1070 | Referenzieren wurde nicht beendet | Referenzieren wiederholen |
| 1071 | Positionieren wurde nicht beendet | Positionieren wiederholen |
| 1072 | Kein Teil auf Ablagerutsche nach Ausgabe detektiert | Sensoren BG 4/ BG5 prüfen |
| 1073 | Falscher Parameter für die Abholposition | Parameter überprüfen |
| 1074 | Start nicht möglich da Ablageposition belegt | Teile von Rutsche entfernen |

10 Ersatzteilliste

10.1 Elektrische Teile

| Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|---|-------------|------|---------------------------|
| X-Achse EGC-50-300-TB-KF-0H-GK | 556812 | | |
| Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG10 | Referenzschalter X-Achse |
| Achsenmotor X-Achse EMMS-ST-57-S-SE-G2 | 1370475 | MA1 | Achsenmotor |
| Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG1 | Hubzylinder oben |
| Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE | 551373 | BG2 | Hubzylinder unten |
| Näherungsschalter SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE | 547859 | BG3 | Greifer offen |
| Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25 | 552812 | BG4 | Ablageplatz links belegt |
| Lichtleitergerät D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L | 8127556 | BG4 | Ablageplatz links belegt |
| Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25 | 552812 | BG5 | Ablageplatz rechts belegt |
| Lichtleitergerät D: SOEG-L-Q30-P-A-S-2L | 8127556 | BG5 | Ablageplatz rechts belegt |
| Motor Controller CMMO-ST-C5-1-DIOP | 1512316 | KF1 | |
| E/A Modul | 8027412 | XD1 | |

10.2 Pneumatische Teile

| Bezeichnung | Teilenummer | BMK | Verwendung |
|--|-------------|------|-------------------------|
| Ventilinsel komplett | 525675 | | |
| Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 1 | Z-Achse aufwärts |
| Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 2 | Z-Achse abwärts |
| Ventil CPVSC1-K-M5C | 548899 | MB 3 | Zylinderklemmung öffnen |
| Ventil CPVSC1-M-M5 | 548901 | MB 4 | Greifer öffnen |
| Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 | | |
| Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-LF-C | 175053 | | |
| Z-Achse DGSL-10-100-E3-Y3A | 543905 | | |
| Klemmung Z-Achse | | | |
| Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 | | |
| Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3-QS-3 | 175043 | | |
| Greifer DHPS-16-A | 1254043 | | |


11 Wartung und Reinigung

Die Komponenten und Systeme von Festo Didactic sind wartungsfrei.

In regelmäßigen Abständen sollten:

- Die Linsen der optischen Sensoren, der Faseroptiken sowie Reflektoren
- die aktive Fläche des Näherungsschalters
- die gesamte Station

mit einem weichen, fusselreifen Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><i>HINWEIS</i></p> <p>Es dürfen keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.</p> |
|---|---|

Schutzabdeckungen dürfen nicht mit alkoholischen Reinigungsmitteln gereinigt werden, es besteht die Gefahr der Versprödung.


12 Weitere Informationen und Aktualisierungen

Weitere Informationen und Aktualisierungen zur Technischen Dokumentation der Komponenten und Systeme von Festo Didactic finden Sie im Internet unter der Adresse:

www.ip.festo-didactic.com



13 Entsorgung

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><i>HINWEIS</i></p> <p>Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Die Entsorgung erfolgt über die kommunalen Sammelstellen.</p> |
|---|--|

Festo Didactic SE

Rechbergstraße 3
73770 Denkendorf
Germany



+49 711 3467-0



+49 711 34754-88500



www.festo-didactic.com



did@festo.com